

 FEDERAÇÃO DE ESPORTES DE MONTANHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CONSELHO TÉCNICO	DATA: 28/06/2019
	ASSUNTO: Infome	Nº: FEMERJ-STM-2019-01
	REFERÊNCIA: Falha de ancoragem na Agulha do Diabo - PARNASO	FOLHA Nº: 1/1

Informe falha de ancoragem na Agulha do Diabo - PARNASO

No dia 23/06/2019, por volta das 15h, o ultimo grampo antes da parada depois da chaminé da unha saiu da rocha ao receber o peso de um escalador (72 kg), após esse prender a solteira. O grampo que, possivelmente, era um dos últimos remanescentes da conquista possuía cerca de 20 cm para fora da parede, e já se encontrava torto. Segundo o relato do escalador Wilson Matos, houve um estalo na rocha no entorno do tarugo, até que essa se rompeu totalmente, ficando o grampo preso na solteira do escalador. A observação das imagens do grampo indicam que ele estava batido com cerca de 2cm de profundidade para dentro da rocha. Pela percepção do escalador presente na ocorrência e de outros escaladores que conhecem a via o lance, sem a referida proteção, encontra-se significativamente mais exposto. A seguir são apresentadas as imagens do grampo:



Fotos: Wilson S. Matos Jr.